12. 7. 2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D **0 2 SEP 2004**WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 7月 4日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-192150

[ST. 10/C]:

[JP2003-192150]

出 願 人 Applicant(s):

東海工業ミシン株式会社

26 1000

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

2004年

8月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

ページ: 1/E

【書類名】 特許願

【整理番号】 T042

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 D05C 9/04

D05C 9/22

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県春日井市牛山町1800番地 東海工業ミシン株

式会社内

【氏名】 田島 郁夫

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県春日井市牛山町1800番地 東海工業ミシン株

式会社内

【氏名】 村瀬 愛介

【特許出願人】

【識別番号】 000219749

【氏名又は名称】 東海工業ミシン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077539

【弁理士】

【氏名又は名称】 飯塚 義仁

【電話番号】 03-5802-1811

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 034809

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】

明細書

【発明の名称】

刺繍用枠の取付け構造

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被刺繍布を展開保持する刺繍用枠を取付部材を介して基枠に対して取り付けるための取付け構造であって、

前記基枠に対して定位置で着脱可能に固定される位置決め部材を具備し、

前記取付部材は、前記位置決め部材を介して前記基枠に対して取り付けられ、 前記位置決め部材に対する該取付部材の相対的な取付位置が調整可能であること を特徴とする刺繍用枠の取付け構造。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、布等の被刺繍物を保持する刺繍用枠を、刺繍データに基づいて駆動される基枠に取付ける構造の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】

【特許文献1】 「特開平8-311762号公報」

刺繍製品には多種多様なものがあり、例えば、刺繍と紐状物の縫付けとが組み合わされたものや、刺繍とレーザー加工が組み合わされたものなどが知られている。そして、これらを行うミシンとして、刺繍用ミシンヘッドと紐状物の縫付けが可能なミシンヘッドとを備えたミシンや、刺繍用ミシンヘッドとレーザー加工が可能なレーザーヘッドとを備えたミシンなどが知られている。

これとは別に、刺繍用枠を刺繍ミシンに取り付けて所要の刺繍を施した後に、 該刺繍用枠を取り外して、そのまま(被刺繍物を保持したまま)の状態で紐状物 の縫付けが可能な他の刺繍ミシンや、あるいは、レーザー加工機にこの刺繍用枠 を取り付けて、該被刺繍物に対して紐状物の縫付けやレーザー加工を行うことが 考えられていた。しかしながら、刺繍用枠を他の刺繍ミシンやレーザー加工機に 取り付けただけでは、紐状物の縫付けやレーザー加工が刺繍した柄に対してズレ てしまう。この問題を解決する手段の一つとして、上記特許文献1に開示された



ものがあった。

## [0003]

上記特許文献1の技術によれば、刺繍データに基づいてX方向およびY方向に移動される基枠には、各ミシンヘッドに対応して刺繍用枠を着脱自在に取り付ける一対の取付部材が設けてある。一対の取付部材は、基枠のY方向奥側および手前側の枠片にそれぞれ固定位置を調整可能に設けてある。これにより、刺繍用枠の基枠に対する取付位置の調整が可能となり、刺繍ミシンの各ミシンヘッドの刺繍用枠の取付位置を同一にできる。この従来技術によれば、刺繍用枠の基枠に対する取付位置の調整は、刺繍用枠に替えて基枠に対して取り付け可能であるところの、Y方向に離間した2つの「+印」が刻印された、基枠に対する取付部材の位置決めを行うための治具を使用して行うようになっている。以下に、その治具を使用した調整方法について簡単に説明する。

## [0004]

まず、刺繍ミシンの1頭目の刺繍用枠に替えて治具を基枠に取り付ける。このとき、取付部材の固定状態を仮止めにしておく。続いて、操作パネルの枠移動キーを操作して基枠を移動させ、治具の奥側の「+印」をミシンヘッドの選択された針の軸心(針落ち位置)と略一致させる。そうして、奥側の取付部材の位置調整を行い、治具の奥側の「+印」を針落ち位置に完全に一致させる。次に、治具を取り外して2頭目に付け替え、奥側の取付部材の位置調整を行って治具の奥側の「+印」を針落ち位置に一致させる。同様に、残りのミシンヘッドの奥側の取付部材の位置調整を行う。その後、治具を再び1頭目に取り付け、枠移動キーを操作して基枠をY方向に移動させて、治具の手前側の「+印」を針落ち位置に近接させる。そして、手前側の取付部材の位置調整を行い、治具の手前側の「+印」を針落ち位置に一致させる。同様に、残りのミシンヘッドの手前側の取付部材の位置調整を行う。これにより、全てのミシンヘッドの針落ち位置に対する刺繍用枠の取付位置が同一に調整されるのだった。

従来技術において、図13に示す刺繍製品を作成する場合を説明する。図13において、30は被刺繍布aに施された刺繍を示し、31は被刺繍布aに縫付けられた紐状体を示す。この刺繍30のための刺繍データはポイントAがスタート



位置であり、紐状体31の縫付けのためのデータはポイントBがスタート位置であって、ポイントAからの渡りデータLが設定されている。先に、上述した方法にて刺繍30を行う刺繍ミシン、および、紐状体の縫付けを行うハンドルミシンの刺繍用枠の取付位置を調整しておく。まず、被刺繍布aを保持した刺繍用枠を刺繍ミシンに対して取り付けて刺繍30を施す。刺繍ミシンにて刺繍30を施した後、刺繍用枠を刺繍ミシンから取り外して、次に、該刺繍用枠をハンドルミシンに対して取り付け、ハンドルミシンの操作パネルの枠移動キーを操作して基枠を移動させて、刺繍30のスタート点Aを針落ち位置に一致させる。そして、ハンドルミシンを起動すると、渡りデータL分だけ基枠が移動して、ポイントBが針落ち位置に到達した時点で縫い動作が開始され、紐状体31の縫付けが実行される。このようにして完成した刺繍製品は、刺繍30と紐状体31とがズレることなく綺麗なものとなる。

#### [0005]

## 【発明が解決しようとする課題】

ところで、基枠には、従来技術で述べたようにミシンヘッドに対応して複数の刺繍用枠(単頭機の場合は1つ)を装着する場合と、いわゆる原反を直接張設する場合とがある。この原反を直接張設する場合には、刺繍用枠を基枠に取り付けている取付部材を取り外してから、突条部を有するサッシ部材を基枠の4辺に取り付ける必要がある。この突条部は、周知の原反クリップと係合することで原反を挟み込んで保持するものである。上記特許文献1の技術においては、基枠に原反を直接張設して刺繍を行った後に、再度、刺繍用枠を用いた刺繍を行う場合には、取り外した刺繍用枠の取付部材を再び取り付け、刺繍用枠の位置調整を行い直す必要があった。刺繍ミシンには多く(例えば20頭)のミシンヘッドが具備されることがしばしばあり、そのような場合、取付部材の脱着の度に刺繍用枠の取付位置を調整するのは非常に手間がかかる。また、取付位置を調整するために刺繍ミシンを停止させている時間が長くなってしまい、そのために、生産効率が低下してしまうという不都合があった。

#### [0006]

この発明は以上の点に鑑みてなされたもので、基枠から取付部材を着脱する際



に、取付部材の取付位置の調整の手間がかからないようにして、その着脱作業を 簡便にし、作業効率を向上させることを目的とする。

#### [0007]

## 【課題を解決するための手段】

この発明は、被刺繍布を展開保持する刺繍用枠を取付部材を介して基枠に対して取り付けるための取付け構造であって、前記基枠に対して定位置で着脱可能に固定される位置決め部材を具備し、前記取付部材は、前記位置決め部材を介して前記基枠に対して取り付けられ、前記位置決め部材に対する該取付部材の相対的な取付位置が調整可能であることを特徴とする。

## [0008]

基枠は、刺繍データに基づいて刺繍ミシンのテーブル面にほぼ平行にX/Y方向に駆動されるもので、刺繍用枠に保持された被刺繍布に対して該刺繍データに基づく刺繍が実行されることを可能にしている。刺繍用枠は、前記基枠に対して、取付部材を介して着脱自在に取り付けられている。この発明によれば、位置決め部材が、前記基枠に対して定位置で着脱可能に固定されており、前記取付部材の基枠に対する取り付けは、この位置決め部材を介して行われる。位置決め部材に対する該取付部材の相対的な取付位置は調整可能に構成される。すなわち、位置決め部材に対する該取付部材の位置調整によって刺繍用枠の基枠に対する相対的な取付位置が設定される。

取付部材を基枠から取り外す際に、該取付部材を位置決め部材に固定した状態で、該位置決め部材ごと基枠から取り外すことで、取付部材の位置決め部材に対する相対的な取付位置、すなわち、刺繍用枠の基枠に対する相対的な取付位置の調整状態を維持したまま取付部材を基枠から取り外すことができる。位置決め部材は基枠に対して定位置で固定されるものなので、取付部材を再度基枠に取り付けるとき、前記取付部材は取り外す前と同じ位置に取り付けられることになる。従って、取付部材の位置決め部材に対する相対的位置を一度確定してしまえば、取付部材を基枠から脱着する際に、刺繍用枠(取付部材)の取付位置を繰り返し調整し直す必要がなくなる。

## [0009]

# 【発明の実施の形態】

以下添付図面を参照してこの発明に係る一実施例について説明する。

図1は多頭刺繍ミシンの全体平面図である。また、図2は刺繍用枠2の一例として図1において右端に位置するものを拡大して示す平面図であり、図3は図2のI-I方向から見た断面図である。

図1において、複数(図示の例では6つ)のミシンヘッドHを備えた多頭刺繍ミシンのテープルTの上面には平面長方形の基枠1が載置される。この基枠1は、図示しないX軸駆動機構及びY軸駆動機構によって、該テーブルTのテーブル面にほぼ平行に、X軸方向及びY軸方向に移動可能である。基枠1には、前記6つのミシンヘッドHに夫々対応して6個の刺繍用枠2が着脱可能に装着されている。各刺繍用枠2は、図2及び図3に示すように、夫々リング状の内枠2aと該内枠2aの外周に沿って配置されたリング状の外枠2bとから構成されており、内枠2aと外枠2bとの間で被刺繍物を挟み付けることで、該被刺繍物を刺繍用枠2に保持させるようになっている。各刺繍用枠2は、その後方部(Y方向奥側、すなわち図において上方)から延びた腕8において次に述べる第1連結機構4によって、また、その前方部(Y方向手前側、図において下方)から延びた腕14において次に述べる第2連結機構5によって、夫々基枠1に対して連結される。なお、図1において、符号Pは各ミシンヘッドH毎の針落ち位置を表す。

#### [0010]

第1連結機構 4 は、基枠 1 の一辺に設けられた第1受け部材 6 (取付部材)と、刺繍用枠 2 の後方部から延出した腕 8 の端部に設けられた第1接続部材 7 とから構成されている。図 3 に示すように、第1受け部材 6 には、第1接続部材 7 と係合して第1接続部材 7 の動きを規制する溝 6 a が設けてあると共に、マグネット9と2枚の磁性板 1 0 が埋め込まれている。第1接続部材 7 の先端面には金属製の吸着板 1 1 が取付けられており、第1接続部材 7 を第1受け部材 6 の溝 6 a に係合させれば、吸着板 1 1 が磁力によって吸着され、第1受け部材 6 と第1接続部材 7 とが連結される。

## [0011]

第2連結機構5は、基枠1に設けられた第2受け部材12(取付部材)と、刺



繍用枠2の前方部から延出した腕14の端部に設けられた第2接続部材13とから構成されている。図3に示すように、第2受け部材12には、上面に溝12aが設けてあると共に、マグネット15と2枚の磁性板16が埋め込まれており、2枚の磁性板16の一表面が溝12aの底面の一部を形成している。第2接続部材13は、第2受け部材12の溝12aと係合する吸着部13aと、吸着部13aより立ち上がった把持部13bが一体に形成してある。第2接続部材13の吸着部13aを第2受け部材12の溝12aに係合すれば、吸着部13aが磁力によって吸着されて第2受け部材12と第2接続部材13とが連結される。

#### [0012]

図3に示すように、第1受け部材6および第2受け部材12は、夫々、第1位 置決め板17および第2位置決め板18を介して基枠1に対して取り付けられている。

#### [0013]

図4において、第1位置決め板17は、第1受け部材6を固定するための2つのネジ19が嵌合される2つの取付穴17bと、位置決め板17自身を基枠1に対してネジ20によって固定するための取付孔17aとを具えた板状部材である。一方、第1受け部材6は該ネジ19と係合する2つの取付穴6bを有する。第1受け部材6が第1位置決め板17に対して一対のネジ19によって固定され、この第1位置決め板17がネジ20によって基枠1に固定されることで、受け部材6は位置決め板17を介して基枠1に対して取り付けられることとなる。

# [0014]

第1受け部材6の取付穴6bは、受け部材6の位置決め板17に対する相対的な取付位置の調整が可能なように、ネジ19の直径よりも適宜幅広な穴に形成されている。これにより、第1受け部材6は第1位置決め板17に対する取付位置を取付穴6bによって許容される範囲内において前後左右に調整できる。第1受け部材6の第1位置決め板17に対する相対的な取付位置の調整は、後述するように、刺繍用枠2を所望の取付位置に調整するために行う。なお、ネジ19は夫々座金を介して装着される。

## [0015]

第1位置決め板17の取付孔17aは、第1位置決め板17の背面が基枠1の 段部1bと接する位置にて、基枠1に設けられたナット部材1aと係合するよう に形成される。すなわち、第1位置決め板17は、基枠1において、ナット部材 1aによって規定される定位置に取り付けられる。第1位置決め板17の背面を 段部1bに当接させて取付孔17aとナット部材1aとを係合させることで、第 1位置決め板17は基枠1に対して前記定位置にて傾き無く固定される。なお、 第1受け部材6の略々中央付近に設けられた逃し孔6cは、ネジ20の頭部を逃 すために形成されたものである。

#### [0016]

図5において、第2位置決め板18は、第2受け部材12を固定するための2つのネジ21が嵌合される2つの取付穴18bと、位置決め板18自身を基枠1に対してネジ22によって固定するための取付孔18aとを具えた板状部材である。一方、第2受け部材12は該ネジ21と係合する2つの取付穴18bを有する。第2受け部材12が第2位置決め板18に対して一対のネジ21によって固定され、この第2位置決め板18がネジ22によって基枠1に固定されることで、受け部材12は位置決め板18を介して基枠1に取り付けられる。

#### [0017]

第2受け部材12の取付穴12bは、受け部材12の位置決め板18に対する相対的な取付位置の調整が可能なように、横向きの(図1に示すX方向に延びた)長穴に形成されている。これにより、第2受け部材12は、第2位置決め板18に対する取付位置を、取付穴12bの許容する範囲において左右に調整可能とされる。第2受け部材12の第2位置決め板18に対する取付位置の調整は、後述するように、刺繍用枠2を所望の取付位置に調整するために行う。

#### [0018]

第2位置決め板18の取付孔18 a は、第2位置決め板18の前面が基枠1の 段部1bと接する位置にて、基枠1に設けられたナット部材1aと係合するよう に形成される。すなわち、第2位置決め板18は、基枠1において、ナット部材 1 a によって規定される定位置に取り付けられる。第2位置決め板18の前面を 段部1bに当接させて取付孔18aとナット部材1aとを係合させることで、第 2位置決め板 18 は基枠 1 に対して前記定位置にて傾き無く固定されることとなる。 なお、第 2 受け部材 1 2 にはネジ 2 2 の頭部を逃すための逃し穴 1 2 c が形成してある。

## [0019]

第1位置決め板17が基枠1に対して常に定位置に固定されるので、第1受け部材6の第1位置決め板17に対する相対的位置が固定されるならば、基枠1に対する第1受け部材6の取付位置は、第1位置決め板17の固定位置に対応する所定位置にて固定される。また、第2位置決め板18が基枠1に対して常に定位置に固定されるので、第2受け部材12の第2位置決め板18に対する相対的位置が固定されるならば、基枠1に対する第2受け部材12の取付位置は、第2位置決め板18の固定位置に対応する所定位置にて固定される。従って、刺繍用枠2の基枠1に対する取付位置は、両位置決め板17,18の固定位置に対応する所定位置にて固定されることとなる。

また、刺繍用枠2を保持する各受け部材6,12が位置決め板17,18を介して基枠1に取り付けられるので、刺繍用枠2の基枠1に対する取付位置の調整は各受け部材6,12の各位置決め板17,18に対する相対位置の調整によって実施されることになる。

#### [0020]

上述したように基枠1に原反を直接張設するためには、基枠1から各受け部材6,12(取付部材)を取り外すのだが、この発明に従えば、このとき、各受け部材6,12は各位置決め板17,18に取り付けられたまま基枠1から取り外される。各受け部材6,12を各位置決め板17,18に装着したまま基枠1から取り外すことにより、各受け部材6及び7と各位置決め板17及び18との相対的位置関係、すなわち、刺繍用枠2の取付位置の調整状態は、そのまま維持される。そして、取り外した各受け部材6,12を再度基枠1に取り付ける際、両位置決め板17,18が基枠1に対して定位置に固定されることから、両受け部材6,12もまた取り外す前と同じ位置に取り付けられる。この受け部材6及び12の取付位置は、取り外し前と同じ(位置調整済みの)位置のまま維持されているので、受け部材6,12を脱着する度にその取付位置を調整し直す必要はないるので、受け部材6,12を脱着する度にその取付位置を調整し直す必要はな

い。従って、受け部材 6, 12を脱着した際に、刺繍用枠 2の取付位置を調整する手間が係らなくなるので、受け部材 6, 12の脱着作業を簡便化でき、複数 (例えば 20頭) のミシンヘッドを有する刺繍ミシンにおいても作業効率が向上する。また、第1および第2位置決め板 17, 18は各々取付孔 17 aおよび 18 aとナット部材 1 a とを係合させるだけで簡単に定位置に配置されうるものであり、またネジ止め箇所も一箇所で済むため、その着脱作業は非常に簡便である。

## [0021]

刺繍用枠2のみを基枠1から取り外すときは、第2接続部材13の把持部13 bを持って上方に引き上げることで、第1連結機構4および第2連結機構5による連結を解除すればよい。作業者が把持部13bを持って刺繍用枠2を上方に引き上げれば、第2接続部材13と第2受け部材12との連結が解除され、これに続いて第1接続部材7と第1受け部材6の連結が解除され、繍用枠2を基枠1から取り外すことができる。

#### [0022]

ここで、刺繍用枠2の基枠1に対する取付位置の調整について説明する。図6において、刺繍用枠2の基枠1に対する取付位置を決定するための位置ゲージ23が示されており、図7はこの位置ゲージ23を基枠1に対して取り付けた状態を示す平面図である。位置ゲージ23は所定幅の長手状の板材で形成される。位置ゲージ23の長手方向の一端には、刺繍用枠2の腕8の端部に設けられたものと同様な吸着板11を備えた第1接続部材7が具備され、また、他方の端部には第2接続部材13が具備されており、この位置ゲージ23を刺繍用枠2に替えて基枠1に取付可能としている。これら吸着板11と第1接続部材7及び第2接続部材13は、前述と同様に構成されるので、同一の符号を付し、その説明を省略する。位置ゲージ23の上面において、交点24aを有するガイド線24がゲージ23の長手方向に沿って形成してある。ガイド線24及び交点24aは刺繍用枠2の取付位置決定のための基準となる。

# [0023]

この位置ゲージ23を用いた刺繍用枠2の位置調整の方法の一例について説明する。まず、1頭目(図1の右から1番目)の刺繍用枠2を取り外して、第1受

け部材6の第1位置決め板17に対する相対位置を調整範囲(縦/横双方向)に おける中心位置に仮止めしてから、位置ゲージ23を取り付ける。ここで、第1 受け部材6を調整範囲の中心に位置させるのは、1頭目を基準として他のミシン ヘッドの第1受け部材6の取付位置を調整するにあたり、他のミシンヘッドでの 調整範囲を確保するためである。そして、図8に示すようなS(スタート)点か らE(エンド)点までの位置合せデータ(例えばステッチ長5mmのランニングス テッチによる刺繍データ)を刺繍ミシンに読み込ませる。図9において、位置合 せデータと位置ゲージ23の対応関係を示す。図9に示すように位置合せデータ は、S点を位置ゲージ23の交点24aに合わせたときにE点がガイド線24の 前端部付近となるように、その距離が設定してある。なお、この位置合せデータ を使うときは全てのミシンヘッドHの運転を休止させて、基枠1だけを該データ に基づき移動させるようにする。作業者は、刺繍ミシンの操作パネル(図示しな い)の枠移動キーを操作して基枠1を移動させて、ミシンヘッドHの針落ち位置 (図1のP) に位置ゲージ23の交点24aを位置させる(図9の状態)。この とき、針落ち位置にある縫い針(針棒)を下げて針先を位置ゲージ23の上面に 接近させて、その位置合せを行うようにする。それから、刺繍ミシンを起動して 位置合せデータによって刺繍ミシンを駆動させると、基枠1が移動して、位置ゲ ージ23のE点は針落ち位置Pに至る。E点が針落ち位置Pに到達した後、作業 者は位置ゲージ23のガイド線24を針落ち位置Pに一致させるよう、第2受け 部材12の第2位置決め板18に対する相対位置を調整する。この第2受け部材 12の取付位置の調整は、受け部材12の取付穴12bの範囲で左右方向に調整 される。

周知の通り、刺繍ミシンには、最前刺繍した柄のスタート位置を記憶する機能が備わっており、刺繍終了後に、基枠1を移動させて前記スタート位置に戻せるようになっている。スタート位置に戻す方法としては、刺繍終了後に自動的に戻す方法と、操作パネルのキー操作によって戻す方法とがある。本実施例では操作パネルのキー操作によりスタート位置に戻る設定としてあり、第2受け部材12の取付位置を調整した後に、操作パネルを操作してスタート位置(S点を針落ち位置P)に戻す。

## [0024]

作業者は、操作パネルを操作してスタート位置に戻した後、位置ゲージ23の交点24aが確かに針落ち位置Pにあるかどうかを確認する。これは、先に合わせた交点24aと針落ち位置Pが、第2受け部材12を調整したことによってずれていないかを確認するもので、位置ゲージ23(刺繍用枠2)を傾きなく基枠1に取り付けるために行う。このとき、交点24aが針落ち位置Pと異なるときは、基枠1を移動して交点24aを針落ち位置Pに位置させた後に、刺繍ミシンを起動して、E点にてガイド線24が針落ち位置Pと一致するように第2受け部材12の取付位置を調整し、再びスタート位置に戻し交点24aが針落ち位置Pにあるか否かを確認する。

#### [0025]

位置ゲージ23の交点24aが針落ち位置Pに位置されると、ネジ19を締めて仮止めの状態であった第1受け部材6を固定する。かくして1頭目における受け部材6,12の位置調整、すなわち刺繍用枠2の取付位置の調整が為される。

続いて、作業者は1頭目に取り付けてある位置ゲージ23を取り外して、これを2頭目(図1の右から2番目)に取り付ける。この時点において、基枠1はスタート位置に位置されているため、2頭目の針落ち位置Pに位置ゲージ23の交点24aが位置するように、2頭目の第1受け部材6の位置を調整して仮止めする。そうして、前述と同様に、前記位置合せデータに基づき刺繍ミシンを起動してE点を針落ち位置Pに位置させて、ガイド線24が針落ち位置Pに一致するように、2頭目の第2受け部材12の取付位置を調整する。それから、基枠1をスタート位置に戻して、位置ゲージ23の交点24aが針落ち位置Pにあることを確認し、仮止めの第1受け部材6を固定する。交点24aが針落ち位置Pに位置していないときは、第1受け部材6の取付位置を再度調整して固定する。かくして、2頭目おける刺繍用枠2の取付位置の調整が為される。以降は、2頭目で行った作業を3頭目、4頭目…と順に繰り返して行う。これにより、スタート位置 S点において、全てのミシンヘッドの針落ち位置Pが位置ゲージ23の交点24 aと一致することとなり、全てのミシンヘッドHの針落ち位置Pに対する刺繍用枠2の取付位置が同一となる。

## [0026]

前述したように刺繍用枠2はレーザー加工機に対して取り付け可能であり、刺繍を施した被刺繍物に対してレーザー加工を行うことができる。次に刺繍用枠2をレーザー加工機に取り付ける場合について説明する。図10はレーザー加工機の一例を示す斜視図である。周知のようにレーザー加工機は、駆動機構によりX及びY方向に駆動される1つのレーザーヘッド25と、該レーザーヘッド25の下方において、被加工物を載置するテーブル26とを含む。テーブル26上には、刺繍用枠2のセットを可能とすべく、第1受け部材6及び第2受け部材12を取り付けるための支持部材27が架設されている。なお図示の例では、取付スペースの都合上、刺繍用枠2を横向きにして取り付けられるよう支持部材27が配置されている。第1受け部材6及び第2受け部材12は、前述した刺繍ミシンの基枠1への取付と同様にそれぞれ第1位置決め板17及び第2位置決め板18を介して支持部材27に対して固定される。

## [0027]

このレーザー加工機における刺繍用枠2の取付位置の調整方法について簡単に説明する。この位置調整はレーザー照射位置に対する刺繍用枠2の位置が、前述の刺繍ミシンの針落ち位置Pに対する刺繍用枠2の位置と同じになるように行われるものである。まず、レーザー加工機から刺繍用枠2を取り外して、これに替えて位置ゲージ23を取り付ける。そして、操作パネルを操作してレーザーへッド25を移動させて、レーザーの照射位置を位置ゲージ23の交点24aに合わせる。レーザーヘッド25には、位置ゲージ23の上面付近にて照射位置を示す指針(図示しない)が設けられており、その指針を利用して位置合せを行うようにすればよい。続いて、前記図8に示す位置合せデータをレーザー加工機に読み込ませる。このとき、刺繍用枠2が前述の刺繍ミシンの場合と違いレーザー加工機に対して略90度横向きに取り付けられているので、レーザー加工機に読み込ませる位置合せデータは、その取り付け向きに合わせて90度回転させたものを用いる。そして、レーザー加工機を起動して、該位置合せデータに基づきレーザーヘッド25をE点に移動させる。このときは、レーザーの照射を休止させて、レーザー加工を施すことなくレーザーヘッド25がE点に至るようにする。レー

ザーヘッド25がE点に到達した後、作業者は位置ゲージ23のガイド線24を 照射位置と一致するよう、第2受け部材12の第2位置決め板18に対する相対 位置を調整する。そして、作業者は操作パネルを操作してレーザーヘッド25を スタート位置(照射位置をS点)に戻して、位置ゲージ23の交点24aが照射 位置にあることを確認する。交点24aが照射位置と異なるときは、当該位置調整を再度行う。これにより、レーザー加工機においても、スタート位置S点でレ ーザー加工機の照射位置が位置ゲージ23の交点24aに一致することとなり、 照射位置に対する刺繍用枠2の位置が刺繍ミシンの針落ち位置Pに対する刺繍用 枠2の位置と同じとなる。

#### [0028]

レーザー加工機において、照射位置に対する刺繍用枠2の位置が刺繍ミシンの 針落ち位置Pに対する刺繍用枠2の位置と同じとなることにより、多頭式ミシン において同一な取付位置で刺繍作業を実施した各刺繍用枠2を当該レーザー加工 機に装着する際に刺繍用枠2の脱着作業が簡便化される。

# [0029]

図11は刺繍が施された切抜き片28を示す。切抜き片28は星形の布地28 aに外側刺繍28b、内側刺繍28cが施されたものから構成される。この切抜き片28は、例えば、図12に示すように基布29に刺繍28b、28cを施した後に、レーザー加工によって星形に切り抜かれて作成される。この作業例について以下に説明する。まず、刺繍ミシンによって所望の刺繍を施すべく、基布29を展張保持した刺繍用枠2を刺繍ミシンの基枠1に対して取り付けて、刺繍ミシンに対して、図12に示す刺繍28b、28cを作成するための刺繍データを読み込ませる。この刺繍データはS2がスタート点であって、S1からの渡りデータL1が設定されたものである。刺繍データにおいてS1点は、S1点を位置ゲージ23の交点24aと同じ位置にすると刺繍28b、28cが刺繍用枠2の中央に施されるように、その位置が設定してある。そして、刺繍ミシンを起動して該刺繍データに基づき刺繍28b、28cを施す。なお、ミシン起動時において、基枠1は刺繍用枠2の取付位置を調整したままの状態で、前記位置合せデータのS点が針落ち位置Pにある位置、すなわち、位置ゲージ23の交点24aが

針落ち位置Pと一致する位置にある。刺繍ミシンを起動させると、位置ゲージ23の交点24aが針落ち位置Pと一致する位置をS1として記憶すると共に、基枠1が渡りデータL1分だけ移動してS2が針落ち位置Pに位置される。そして、このS2が針落ち位置Pに到達した時点から刺繍が開始される。刺繍28b、28cを刺繍し終えたら、基枠1をスタート位置S1に戻して(これは自動的に戻す設定としてもよい)、刺繍用枠2を基枠1から取り外し、取り外した刺繍用枠2をそのまま(基布29を保持したまま)の状態でレーザー加工機に取り付ける。前述のとおり、レーザー加工機の照射位置に対する刺繍用枠2の位置は、刺繍ミシンの針落ち位置Pに対するそれと同じに調整されている。

## [0030]

レーザー加工機は、図12に想像線で示す星形のカットデータを読み込む。このカットデータはS3がスタート点であって、S1からの渡りデータL2が設定されたものである。なお、この例では、カットデータはレーザー加工機における刺繍用枠2の取り付け向きに対応して刺繍データと比べて90度回転したデータとされる。そして、レーザー加工機を起動して該カットデータに基づくレーザーカットを行って、星形の布地28aを切り抜く。なお、レーザー加工機の起動時においても、刺繍用枠2の取付位置を調整したままの状態で、レーザーヘッド25は位置合せデータのスタート位置S点、すなわち、照射位置が位置ゲージ23の交点24aと一致する位置にある。レーザー加工機を起動させると、照射位置が位置ゲージ23の交点24aと一致する位置をS1として記憶すると共に、レーザーヘッド25が移動してその照射位置がS3に位置される。そして、レーザーヘッド25がS3に到達した時点からレーザーカットが開始される。

# [0031]

このように、この実施例によれば、刺繍を行う刺繍データおよびレーザーカットを行うカットデータの双方に同一点S1からの渡りデータL1、L2が設定してある。そして、刺繍データのS1は位置ゲージ23の交点24aに針落ち位置を一致させた位置、また、カットデータのS1は照射位置を位置ゲージ23の交点24aに一致させた位置としている。このため、刺繍ミシンで刺繍28b、28cを施した後に刺繍用枠2を取り外し、レーザー加工機に取付けてレーザーカ



ットにて28aを切り取っても、刺繍とカット位置とのズレがなく奇麗な切抜き 片28を作成することができる。

## 【0032】〈第2実施例〉

上記の実施例では、刺繍データおよびレーザー加工用のカットデータとして、同一点S1からの渡りデータL1及びL2をそれぞれ付加したものを使用することで、刺繍を開始すべき位置及びレーザーカットを開始すべき位置が適切に設定される例を示した。この点に関する別の実施例として、次に説明する第2実施例では、位置ゲージ23の交点24aを針落ち位置、照射位置に合わせた基枠1の位置を枠の基準位置として刺繍ミシンおよびレーザー加工機へ記憶できるように構成し、刺繍開始位置及びレーザー加工開始位置(スタート点)を、前記基準位置からのX/Y方向に関する距離の数値入力によって設定するように構成される。以下、このときの刺繍用枠2の取付位置の調整方法を説明する。

## [0033]

図1に示すような多頭式の刺繍用ミシンにおいて、まず、1頭目の刺繍用枠2を取り外して、第1受け部材6を調整範囲の中心位置に仮止めしてから、位置ゲージ23を取り付ける。そして、刺繍ミシンの操作パネルの枠移動キーを操作して基枠1を移動させて、位置ゲージ23の交点24aを針落ち位置Pに位置させた後、操作パネルを操作して、針落ち位置Pに位置ゲージ23の交点24aが位置された状態での基枠1の位置を基準位置として刺繍ミシンに記憶させる。

続いて、枠移動キーを操作して基枠1をY方向に移動させて、位置ゲージ23のガイド線24の前端部付近を針落ち位置Pに位置せしめ、位置ゲージ23のガイド線24が針落ち位置Pと一致するように第2受け部材12の第2位置決め板18に対する取付位置の調整を行う。その後、操作パネルを操作して、基枠1を前記記憶させた基準位置に戻して、位置ゲージ23の交点24aが針落ち位置Pにあることを確認する。ここで、交点24aが針落ち位置と異なるときは、上記作業をもう一度行う。交点24aが針落ち位置Pにあれば、仮止めの状態である第1受け部材6を固定する。

# [0034]

次に、1頭目に取付けてある位置ゲージ23を取り外して、2頭目にこれを取


り付ける。2頭目の針落ち位置Pに位置ゲージ23の交点24aが位置するように第1受け部材6の位置を調整して仮止めして、枠移動キーを操作して基枠1を ソ方向に移動させることで、位置ゲージ23のガイド線24の前端部付近を針落 ち位置Pに位置させて、ガイド線24が針落ち位置Pに一致するように第2受け 部材12の取付位置を調整する。その後、基枠1を前記基準位置に戻して、位置 ゲージ23の交点24aが針落ち位置Pにあるか否かを確認する。交点24aが 針落ち位置Pにあれば、ここに取付位置を固定する。以降、2頭目で行った作業 を3頭目、4頭目と順に繰り返して行う。かくして、各ミシンヘッド毎の刺繍用 枠2の取付位置が調整される。

#### [0035]

図10に示すようなレーザー加工機において、まず、作業者は、刺繍用枠2を取り外して支持部材27に位置ゲージ23を取付け、レーザーヘッド25を移動して、レーザー照射位置を位置ゲージ23の交点24aに合わせた後に、操作パネルを操作して、レーザー照射位置が位置ゲージ23の交点24aに合わさった状態でのレーザーヘッド25の位置を基準位置として、レーザー加工機に記憶させる。そして、操作パネルを操作してレーザーヘッド25をX方向に移動させて、レーザー照射位置を位置ゲージ23のガイド線24の前端部付近に位置せしめ、位置ゲージ23のガイド線24が照射位置と一致するように第2受け部材12の取付位置を調整する。その後、レーザーヘッド25を前記基準位置に戻して、位置ゲージ23の交点24aが照射位置にあることを確認する。かくして、刺繍用枠2の取付位置が調整される。

# [0036]

この第2実施例において、図11の切抜き片28を作成する場合について説明する。まず、上記の方法に従って、使用する刺繍ミシンおよびレーザー加工機における刺繍用枠2の取付位置を調整した後、基布29を展張保持した刺繍用枠2を刺繍ミシンの基枠1に取り付ける。そして、刺繍ミシンに図12に示したような刺繍28b、28cの刺繍データを読み込む。ここで当該第2実施例においては、刺繍データとしては渡りデータL1を含まないものを使用できる。作業者は、操作パネルを用いて、前記基準位置から刺繍を開始すべき位置までの距離をX



#### [0037]

刺繍28b、28cが終了したら、刺繍用枠2をレーザー加工機に取り付ける。そして、レーザー加工機に図12に想像線で示すようなカットデータを読み込ませる。このときのカットデータについても当該第2実施例においては、渡りデータL2を含まないものを使用できる。作業者は、操作パネルを用いて、前記基準位置からレーザーカットを開始すべき位置までの距離をX/Y方向の各々について数値入力することで、レーザーカット開始位置を設定する。本実施例ではS1からS3までの距離の値(但し、刺繍用枠2の取付け向きの都合上、90度回転させた数値)を入力する。そして、レーザー加工機が起動され、前記設定したレーザーカット開始位置からカットデータに基づくレーザーカットが行われる。

## [0038]

このように、第2実施例によれば、針落ち位置、照射位置に位置ゲージ23の交点24aを合わせた位置を基準位置として記憶して、刺繍およびレーザー加工の開始位置を前記基準位置からの距離で設定することで、第1実施例と同様に刺繍とカット位置とのズレがなく奇麗な製品を作成することができる。また、刺繍データ及びカットデータとして、渡りデータL1、L2を付加した特別なデータを用いる必要がなく、今までのデータをそのまま利用できるので効率がよい。また、針落ち位置及び照射位置に位置ゲージ23の交点24aを合わせた位置を基準位置として記憶するため、刺繍およびレーザー加工を行うときに基枠1がどこに位置していても問題がなく、作業性が良い。

## [0039]

なお、上記の実施例においては、刺繍ミシンとレーザー加工機を組み合わせて 実施する作業例について説明したが、これに限らず、刺繍ミシンと紐状体の縫付 けが可能な刺繍ミシンとの組合せ等各種の作業形態が考えられ、いずれの場合も この発明を適用することが可能である。また、刺繍ミシン及びレーザー加工機の



構成は上述の例に限定されるものではない。

また、上述の実施例において、基枠はテーブル面に沿ってX・Y方向に駆動されるものとしたが、これに限らず、例えば帽子等に対して刺繍を行うべく回転駆動される基枠においても、この発明に係る刺繍用枠の取付け構造を適用し得る。

また、上述の実施例では、刺繍用枠の取付け構造として、取付部材(連結機構 4,5)が、刺繍用枠に着脱式に取り付けられると共に、位置決め板を介して基 枠に対して着脱可能に取り付けられる構成、すなわち、刺繍用枠と基枠の間に取付部材と位置決め部材という2つの部材が介在する例を示したが、これに限らず、基枠に対して定位置で着脱可能に固定される位置決め部材を介して刺繍用枠が 基枠に対して相対的な取付位置の調整可能に装着されるような構成であれば、例えば、取付部材と位置決め部材を一体的に構成してもよい。

#### [0040]

#### 【発明の効果】

以上説明した通り、この発明によれば、基枠に対して定位置で着脱可能に固定される位置決め部材を有し、刺繍用枠を基枠に取り付けるための取付部材が前記位置決め部材を介して基枠に対して取り付けられて、且つ、該位置決め部材に対する該取付部材の相対的な取付位置の調整が可能であることから、取付部材を基枠から取り外す際、取付部材を位置決め部材に取付けたままの状態で基枠から取り外すことにより、取付部材の脱着の度に取付位置の調整を繰り返す必要がなくなる。従って、取付部材の脱着作業を効率的に行うことができるようになり、例えば複数のミシンヘッドを備える刺繍ミシン等においても、取付部材の脱着のために刺繍ミシンを停止している時間を短縮し、以って、生産効率を上げることができるという優れた効果を奏する。

# 【図面の簡単な説明】


- 【図1】 この発明の一実施例に係る多頭式ミシンを示す平面図。
- 【図2】 図1に示す刺繍用枠の1つを拡大して示す平面図。
- 【図3】 図2のI-I線断面図。
- 【図4】 同実施例に係る第1受け部材及び第1位置決め板の取付け構造を示す斜視図。

- ページ: 19/E
- 【図5】 同実施例に係る第2受け部材及び第2位置決め板の取付け構造を示す斜視図。
  - 【図6】 同実施例に係る位置ゲージの一例を示す斜視図。
  - 【図7】 図6の位置ゲージを基枠に対して取り付けた状態を示す平面図。
  - 【図8】 同実施例に係る位置合せデータを説明するための図。
- 【図9】 同実施例に係る位置合せデータと位置ゲージの対応関係を示す平面図。
  - 【図10】 同実施例に係るレーザー加工機の一例を示す斜視図。
- 【図11】 同実施例に係る刺繍ミシン及びレーザー加工機によって作成された刺繍が施された切抜き片を示す図。
- 【図12】 図11の切抜き片を基布から切り抜く前であって、刺繍用枠に保持された基布を示す図。
  - 【図13】 従来の刺繍製品作成を説明するための図。


## 【符号の説明】

- 1 基枠、2 刺繍用枠、4 第1連結機構、5 第2連結機構、6,12 第1および第2受け部材(取付部材)、7,13 第1および第2接続部材、8,
- 14 腕、9,15 マグネット、10,16 磁性板、17 第1位置決め板 (位置決め部材)、18 第2位置決め板(位置決め部材)












【図3】









【図5】













【図8】


















【図12】









【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 基枠から取付部材を着脱する際に、取付部材の取付位置の調整の手間を省き、着脱作業の簡便化、作業効率の向上を図る。

【解決手段】 被刺繍布を展開保持する刺繍用枠2は、基枠1に対して取付部材6,12を介して着脱自在に取り付される。位置決め部材17,18は基枠1に対して定位置で着脱可能に固定される。取付部材6,12は、位置決め部材6,12にを介して基枠1に対して取り付けられており、位置決め部材17,18に対する該取付部材6,12の相対的な取付位置が調整可能である。取付部材の位置決め部材に対する相対的位置を一度確定すれば、取付部材6,12を基枠1から脱着する際に、取付部材の取付位置の調整を繰り返す必要がない。

【選択図】 図3

ページ: 1/E

# 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-192150

受付番号

50301119287

書類名

特許願

担当官

第四担当上席 0093

作成日

平成15年 7月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 7月 4日



特願2003-192150

# 出願人履歴情報

識別番号

[000219749]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

1990年 8月28日 新規登録 愛知県春日井市牛山町1800番地 東海工業ミシン株式会社